




TYPE: Libelle H 301

TCDS - No.: 251

Page: 1 of 1

"Glasflügel"
Glasfaser – Flugzeug -
Service GmbH
Hofener Weg
D-72582 Grabenstetten
Tel. +49 7382/1032
Fax. +49 7382/1629



No.	AD Number	Effective Date	Subject	AD Supplement	Service Bulletin
1.	1975-168/2	25.08.1975	Elevator drive	-	-
2.	1980-221	12.09.1980	Aileron mass balance	-	-
3.	1984-011	01.02.1984	Wings	-	-
4.	1988-028	23.02.1988	Elevator drive	-	ENG / GER
5.	1988-280	14.12.1988	Extension of Service life	-	-
6.	1988-280/2	03.01.1989	Extension of Service life	-	-
7.	1991-111	19.06.1991	Canopy lifting/tilting mechanism	-	-
8.	1993-001/3	09.04.1998	L'Hotellier ball and socket connectors with lock plates	ENG / GER	-
9.	1994-001/2	09.04.1998	L'Hotellier ball and socket connectors with locking cams (type 45 ratchet)	ENG / GER	-
10.	1996-132	09.04.1996	Glass fiber laminate covering the spar stub fittings	-	-
11.	1996-138	09.04.1996	Weight and static moment of control surfaces	-	-
12.	1997-311/2	03.12.1998	Flight controls - elevator - Mass and residual moment of elevator exceeding current established values / limit	-	-
13.	2003-004	09.01.2003	Flight controls - Rudder gimbal drive - rear actuator arm	-	ENG / GER
14.	1988-028R1	12.12.2005	Elevator Drive	-	ENG / GER



WIRKK – Serwis szybowców Jerzy Biskup
34-312 Międzybrodzie Żywieckie ; Ul. Lotnicza 7,
Tel./Fax. +48 33 8662080
szd_service-jb@post.pl www.gliderservice.pl

Aktualizacja z dnia 01.07.2006